

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

José Cano Fuster, Marta Martín Laguno y Fernando Navarro Fernández, Diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta para la que se solicita **respuesta por escrito sobre el estado de conservación preocupante del puente de la A-31 en el KM 203 de la provincia de Alicante, dirigida al Ministerio de Fomento.**

Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2018

Por el término municipal de Petrer discurre la Autovía de Mediterráneo A-31. A la altura del Km 203 se construyó en el año 1975 un puente de 155 metros de largo y 23 metros de alto por el que discurre dicha autovía. Esta carretera soporta diariamente una gran cantidad tráfico rodado durante los siete días de la semana.

Petrer cuenta con dos polígonos industriales con entrada y salida a esta autovía, por lo que además del tráfico de vehículos ligeros se le añade un alto porcentaje de vehículos de gran tonelaje con dirección a las empresas ubicadas en los polígonos. De soba es sabido que la autovía A-31 en el tramo de Villena a Alicante registra al cabo del año un gran número de accidentes de tráfico tema que también se está intentando solucionar desde las administraciones. Desde hace un par de meses, el puente presenta un alarmante estado en su estructura, ya que en la mayoría de sus pilares son visibles gran número de desperfectos como trozos de hormigón desprendidos, hierros de la estructura completamente oxidado.

Hace unos años, entre 4-5 años aproximadamente se realizó una actuación en los pilares reforzando el revestimiento, pero ahora y desde hace unas semanas se está desprendiendo. No sólo existen problemas visibles en los pilares de base, también se puede observar a simple vista que los dinteles entre los pilares en los que asientan las vigas están en un avanzado estado de desgaste, dejando a la vista todo el esqueleto de hierros oxidados, produciendo numerosos desprendimientos de cascotes de hormigón. Según el Ministerio de Fomento este tipo de construcciones deben pasar una revisión cada 6 meses y una técnica cada 5 años, siempre y cuando no se produzcan riadas o movimientos de tierra que deberán revisarse una vez haya pasado.

Desde el grupo municipal de Ciudadanos Petrer nos informan, y así lo hemos podido observar, el estado visual resulta muy preocupante. Todos tenemos en mente el trágico suceso de derrumbe de la pasarela marítima durante el festival o'Marisquiño en la ciudad de Vigo, en el que hubo más de 300 heridos, y no deseáramos que se repitiese en nuestra provincia por una infraestructura en mal estado.

Por lo anteriormente expuesto deseamos conocer:

- ¿Conoce el ministerio de Fomento la situación de esta infraestructura?
- ¿En qué situación se encuentra el estado de este puente en la A-31?
- ¿Tienen previsto alguna actuación? ¿Cuál? ¿Cuándo?



José Cano Fuster
Diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos



Marta Martín Llaguno
Diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos



Fernando Navaro Fernández
Diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos