



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/38484

02/10/2018

104683

AUTOR/A: MOVELLÁN LOMBILLA, Diego (GP); MADRAZO DÍAZ, Ana María (GP)

RESPUESTA:

El grado de ejecución de las obras de “Rectificación de curvas de escasa anchura, N-621, PP.KK. 155,700 al 171,200. Tramo: “Desfiladero de la Hermida” en Cantabria superaba, a fecha 30 de septiembre de 2018, el 65%.

Se han ejecutado los tableros del ensanche de las cuatro estructuras sobre el río Deva y sus correspondientes tramos de acceso y se está trabajando en el ensanche de calzada mediante voladizos en los tramos restantes, fundamentalmente 3, 4 y 5, que son los de más longitud de actuación.

Madrid, 21 de enero de 2019