



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/12527

18/05/2017

34714

AUTOR/A: POSTIUS TERRADO, Antoni (GMX)

RESPUESTA:

El estado de conservación de la autovía A-2 es, en general, bueno, con la excepción del pavimento de los tramos de la variante de Lleida y de Cervera hasta el límite con la provincia de Barcelona.

En estos tramos, a través de los contratos de servicios de conservación integral, además de las labores de vialidad y conservación ordinaria, se realizan las reparaciones de aquellos defectos del firme que pueden entrañar un riesgo para la seguridad vial, a la espera de que las disponibilidades presupuestarias permitan afrontar una rehabilitación generalizada del pavimento mediante la licitación de un contrato de obras.

Madrid, 25 de julio de 2017