



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/22873

23/04/2025

65943

AUTOR/A: BAYÓN ROLO, Juan Andrés (GP); GARRIDO VALENZUELA, Irene (GP); PUY FRAGA, Pedro (GP)

RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que el hundimiento está provocado por la rotura de un colector. Tras dicha rotura, el agua desplazó la arena y la tierra que rodeaban la conducción, lo que generó una situación de inestabilidad e incrementó el riesgo de nuevas fugas.

Desde el 4 de abril de 2025 se están llevando a cabo trabajos para su reparación. Dada la magnitud de la incidencia, se procedió a realizar una reparación urgente, aunque se tiene prevista la sustitución del colector.

Madrid, 05 de junio de 2025