Cs Congreso de los Diputados

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Sergio del Campo Estaún, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el despegue de un avión de pasajeros sin contar con radioayudas ni equipos de vigilancia en el aeropuerto de Reus.**

Congreso de los Diputados, a 5 de julio de 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según han denunciado desde el sindicato UGT del aeropuerto de Reus, un avión de pasajeros que tenía que cubrir el trayecto Reus-Glasgow despegó la noche del martes sin contar con radioayudas ni equipos de vigilancia (el controlador de servicio solo disponía de una radio en baterías para comunicarse con el avión) debido a una caída de la corriente, que la dejó sin energía. Tal y como informa la prensa, "dadas las circunstancias, el piloto tuvo que despegar sin ayudas a la navegación ni vigilancia".

Desde el sindicato también destacan que, "por falta de personal en Reus", el técnico que estaba al cargo de la torre de control se había desplazado desde Barcelona, lo que dificultó aún más la anticipación a la avería y la puesta a punto tras la falta de suministro eléctrico, ya que el trabajador "no conoce la instalación, lo que impide prevenir y solucionar la incidencia a tiempo".

En relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué razón se permitió que el piloto del vuelo Reus-Glasgow despegase sin ayudas a la navegación ni vigilancia?
2. ¿Considera el Gobierno que las necesidades de personal del aeropuerto de Reus están debidamente cubiertas?
3. ¿Piensa el Gobierno incrementar el personal en el aeropuerto de Reus?
4. ¿Qué medidas adicionales piensa llevar a cabo el Gobierno para que situaciones como la descrita no vuelvan a suceder?

Sergio del Campo Estaún
Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos

Grupo Parlamentario Ciudadanos
Congreso de los Diputados
Carrera de San Jerónimo, s/n.
28071 · Madrid · España

C.DIP 94117 06/07/2018 13:15