

## 9ª Traslacion del fondin á otro local

Ninguna de las reformas introducidas en el Palacio del Congreso es tan necesaria como esta: la colocacion del fondin en uno de los sitios principales del edificio, casi en el ingreso, presentándose en primer termino al que visita la Cámara, da el aspecto de un Café de segundo orden á la Representacion nacional. No es esto solo prescindiendo de su inoportuna colocacion, esta dependencia carece en absoluto de condiciones para el objeto á que se destina.

Es por lo tanto necesario su traslado á otro local mas retirado y mejor dispuesto para evitar que en un Salon del Congreso, tras un biondo, se establezca (como hoy existe) una hornilla con cafeteras, comprometiendo el

el edificio y deteriorándole visiblemente.

La reduccion de la caja de escalera de la calle de Florida Blanca, para ensanchar las secciones, proporciona local tanto en la planta baja como en la de sótanos. En la planta baja unido este espacio á la mitad de la sala de los maceros (que hoy tienen una habitacion igual en dimensiones á la destinada á D<sup>os</sup> Ministros, ofrece sitio para el Restaurant y en el sótano queda espacio suficiente para cocina de gas, reposteria fregadero y depósito. Al mismo tiempo y segun puede verse en los adjuntos planos los dependientes de este establecimiento tienen salida directa á la calle sin penetrar como hoy en el interior del Congreso.

El gabinete antiguo destinado á los maceros, aunque de menores dimensiones que el actual es suficiente á su objeto.

Las obras necesarias son en primer término la demolicion del

tabique divisorio y la construccion de uno nuevo, decorado y enpapelado del fondo y de la habitacion de los maeros, solado y puertas de la primera escalera de comunicacion con el sótano y obras lijeras de instalacion como mostrador, aparadores, conduccion de aguas, cocina de gas, fregaderos y desagie

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*