

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D^a MARIA JESÚS SERRANO JIMÉNEZ y D. ANTONIO HURTADO ZURERA, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el art. 185 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.

A la espera de una respuesta por parte del Gobierno de España sobre el desdoblamiento de la N432 le adjunto el listado de incidencias detectadas en el tramo comprendido entre Baena y Córdoba. Los vecinos de la Comarca del Guadajoz, algunos de la Subbética y los usuarios de dicha vía en general sufren a diario el lamentable estado en la cual se encuentran con el consiguiente riesgo que tienen de sufrir un accidente por el mal estado de la misma en su conjunto y de este tramo en particular:

**Deficiencias detectadas en la carretera N-432 en su tramo entre Córdoba
P.K. 276 hasta Baena (salida Baena Oeste A-3130)**

26 Incidencias en 50,8 Km

PK	Incidencia
277,5	Grieta en el arcén
279,2 a 280,0	Montículos y elevaciones en el asfalto
282,4 a 283,0	Hundimientos y baches
284,0	Hundimiento
286,1 a 287,0	Hundimientos y elevaciones en el asfalto
288,5	Hundimiento
289,4	Hundimiento
290,0	Grieta en la calzada
292,2	Hundimiento
294,3	Elevación en el asfalto
297,0	Hundimiento
298,1	Hundimiento
299,4 a 300,0	Hundimientos y grietas en el asfalto
302,7	Hundimiento, elevación y grieta en asfalto
303,5	Hundimiento

Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales


Grupo
Socialista
del Congreso

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

303,9	Hundimiento
304,2	Hundimiento
304,7	Hundimiento, elevación y grieta en asfalto
305,6	Hundimiento
306,2	Hundimiento, elevación y grieta en asfalto
308,3	Montículos y elevaciones en el asfalto
312,7	Hundimiento
326,5	Bache
327,1	Hundimiento
327,7	Hundimiento y grieta en el asfalto
328,3	Hundimiento


- ¿Es conceder el Gobierno de España de dichas incidencias?
- ¿Tiene detectadas las mismas?
- ¿Han hecho un estudio técnico del estado de la vía en su conjunto y de este tramo en particular?
- ¿Hay alguna actuación prevista de emergencia o de urgencia?
- ¿En caso de haberla cual es el calendario previsto?

En el Palacio del Congreso de los Diputados a 28 de noviembre de 2016



LA DIPUTADA

MARIA JESUS SERRANO JIMÉNEZ



EL DIPUTADO

ANTONIO HURTADO ZURERA

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
75-38/F-33/bgf

