

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D^a MARÍA LUZ MARTÍNEZ SEIJO, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

MOTIVACIÓN


El 7 de febrero murieron dos jóvenes en la provincia de Palencia mientras cruzaban un paso a nivel situado en la P-991, próximo a la Azucarera de Monzón. El coche en el que viajaban fue arrollado por el tren Alvia 4193, que cubría el trayecto Madrid-Santander en dirección hacia Santander.

La Guardia Civil y trabajadores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) inspeccionaron la vía así como las semibarreras del paso a nivel tras el accidente.

Por todo ello, se recaba la respuesta del Gobierno a las siguientes preguntas:

1. ¿De qué manera está señalizado el paso a nivel?
2. ¿Funcionan adecuadamente las barreras del paso a nivel?
3. ¿Cuántos pasos a nivel existen en este trayecto del Alvia?
4. ¿Qué conclusiones se han extraído de la investigación de la Guardia Civil y de ADIF como motivos del accidente?
5. ¿Con qué frecuencia se realizan los controles y revisiones del funcionamiento de los pasos a nivel en la provincia de Palencia?
6. ¿Se tiene previsto tomar medidas de seguridad adicionales en algún paso a nivel de la provincia de Palencia?

En el Palacio del Congreso de los Diputados a 8 de febrero de 2017



LA DIPUTADA
MARÍA LUZ MARTÍNEZ SEIJO

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
49/F-10/l.t.