



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/65

21/07/2016

1227

AUTOR/A: SIXTO IGLESIAS, Ricardo (GCUP-ECP-EM)

RESPUESTA:

El personal de la empresa Bombardier, encargada del mantenimiento del APM (Automated People Mover) que conecta la Terminal 4 (T4) con el Edificio Satélite (T4S) del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tuvo conocimiento de la avería producida el pasado 2 de mayo de 2016 a las 4:21 am.

Por otro lado, el CGA (Centro de Gestión Aeroportuaria) de Aena fue informado del incidente a las 4:35 am.

El motivo de la avería del APM se debió a una incidencia por un mal contacto de un cable ligeramente dañado en una de las puertas de la Estación NET Norte, el cual provocaba falsas alarmas de otros sistemas informáticos de gestión de las instalaciones, de manera que dificultaba la localización concreta de la avería y la situación del origen del fallo. Esta circunstancia provocó una mínima demora en su reparación. Del análisis de la incidencia se desprende que la situación imposibilitaba que este incidente pudiese haberse detectado previamente.

Madrid, 20 de abril de 2017