

## A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


D. HERICK M. CAMPOS ARTESEROS y D. JULIÁN LÓPEZ MILLA, Diputados por Alicante, D. ARTEMI RALLO LOMBARTE, Diputado por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

### MOTIVACIÓN


El martes 15 de marzo, un convoy Euromed Barcelona - Alicante chocó con una piedra y descarriló, con el consecuente perjuicio para los pasajeros de ese convoy y del resto que debían pasar por ese punto.

- ¿A qué se ha debido que hubiera una piedra en la vía?
- ¿Hay alguna relación con obras que se están haciendo en ese tramo?
- ¿Se ha hecho un seguimiento de las condiciones de seguridad y mantenimiento del trazado entre Tarragona y Valencia, con relación al estado de muros junto a la vía que se pueden haber deteriorado con las obras?  
¿Cuándo?
- ¿Qué medidas se van a tomar para que no vuelva a pasar en todo el tramo entre Tarragona y Valencia?
- ¿Por qué el retraso acumulado de los pasajeros del convoy fue de dos horas?
- ¿Cuál fue el protocolo seguido para la recogida y traslado de los 260 pasajeros afectados?


En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 16 de marzo de 2016



EL DIPUTADO  
HERICK M. CAMPOS ARTESEROS



EL DIPUTADO  
JULIÁN LÓPEZ MILLA



EL DIPUTADO  
ARTEMI RALLO LOMBARTE



PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA  
11/47/62-acs-9-F