



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/2731

06/10/2016

5999

**AUTOR/A:** MUÑOZ GONZÁLEZ, Pedro José (GS)

#### RESPUESTA:

En relación con la obra del Puente de la Gaznata, de la provincia de Ávila, cabe informar sobre las soluciones alternativas que planteaba dicho estudio para afrontar la eventualidad de dificultades en la cimentación, que el proyecto constructivo consideraba la ejecución de una pantalla de micropilotes alrededor de la excavación de la cimentación de las pilas de la estructuras, con objeto de garantizar la cota 714,5 correspondiente con la cota máxima prevista durante el estiaje. Dentro del recinto había que excavar hasta las cotas 707,250 y 710,250 de cimentación de las pilas.

Madrid, 2 de enero de 2017