



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/104743

22/03/2023

264451

AUTOR/A: GÓMEZ-REINO VARELA, Antonio (GCUP-ECP-GC)

RESPUESTA:

En primer lugar, es preciso mencionar que en la pista de vuelo del Aeropuerto de Vigo no se han producido socavones asociados al colapso del pavimento, sino desprendimientos puntuales de la capa superficial de rodadura, agravados por los altos niveles de precipitación durante 2022 en la zona donde confluyen la toma de contacto para los aviones que toman pista por la cabecera 19 con la antigua zona de maniobras “backtrack”, para los tráfico que aterrizaban por la pista 01.

Respecto a la valoración del estado general de la pista de vuelo del aeropuerto, se informa que los valores de rozamiento, textura y PCI (evaluación del estado superficial de los pavimentos) obtenidos en las evaluaciones reglamentarias son adecuados a la normativa vigente y la pista cumple con las adecuadas condiciones de seguridad.

Por otro lado, hay que indicar que se va a acometer una actuación de urgencia en la pista de vuelo, estando prevista que finalice en la segunda quincena del mes de mayo. Posteriormente, y durante los meses de verano de 2024, se realizará la regeneración completa del firme de la pista.

Madrid, 11 de mayo de 2023