



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/24373

02/10/2020

60295

AUTOR/A: MARISCAL ZABALA, Manuel (GVOX); DE LAS HERAS FERNÁNDEZ, Patricia (GVOX); FERNÁNDEZ RÍOS, Tomás (GVOX); FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA, José María (GVOX); CAÑIZARES PACHECO, Inés María (GVOX); ESTEBAN CALONJE, Cristina Alicia (GVOX); VEGA ARIAS, Rubén Darío (GVOX); RUEDA PERELLÓ, Patricia (GVOX); OLONA CHOCLÁN, Macarena (GVOX)

RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que el motivo para esta emergencia fue un incendio en las proximidades del paso a nivel protegido por Señalización Luminosa y Acústica (SLA) en el km 131+207 ubicado en el trayecto Montearagón- Talavera de la Reina, resultando quemada una señal luminosa para el tráfico de la carretera, concretamente la caseta del citado paso a nivel, así como todos los elementos ubicados en la misma se encuentran totalmente quemados, ello incluye (cableado, relés, módulos, baterías, diferentes cables, etc.). Ello provocó que dicho paso a nivel quedara temporalmente clausurado.

El hecho se produjo únicamente en la mañana del día 28 de mayo de 2020 a las 06:30h.

Madrid, 11 de noviembre de 2020