



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL

18 ABR. 2024 11:52:29

Entrada **21787**

Sobre o aumento da contaminación acústica en Guísamo coa nova capa de rodadura da AP9

Competencia	Competencias de la Cámara
Subcompetencia	Control e información
Tipo Expediente	184-Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Fdo.: Néstor REGO CANDAMIL

Diputado



Á MESA DO CONGRESO

O deputado do **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)**, Néstor Rego Candamil, adscrito ao GRUPO PARLAMENTAR MIXTO, ao abeiro do establecido no artigo 185 e seguintes do Regulamento do Congreso dos Deputados, formula as seguintes **preguntas dirixidas ao Goberno para a súa resposta escrita**.

As e os habitantes de Guísamo indican que a contaminación acústica procedente da AP9 aumentou despois da última reparación da vía, cuestión que pode estar relacionada co material empregado na nova capa de rodadura e que necesita dunha solución por parte do Ministerio de Transportes.

Polos motivos expostos, o BNG formula as seguintes preguntas ao Goberno:

1. Fixo o Ministerio algunha revisión deste punto e do incremento dos ruídos despois de cambiarse a capa de rodadura?
2. De ser así, cal é o resultado desa inspección?
3. Que actuacións ten previsto acometer o Ministerio para dar solución a este problema?

Madrid, a 18 de abril de 2024

Néstor Rego Candamil

Deputado do BNG no Congreso

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL

18 ABR. 2024 11:52:29

Entrada **21787**



A LA MESA DEL CONGRESO

El diputado del **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)**, Néstor Rego Candamil, adscrito al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de los Diputados, formula las siguientes **preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita**.

Las y los habitantes de Guísamo indican que la contaminación acústica procedente de la AP9 aumentó después de la última reparación de la vía, cuestión que puede estar relacionada con el material empleado en la nueva capa de rodadura y que necesita una solución por parte del Ministerio de Transportes.

Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas al Gobierno:

1. ¿Ha realizado el Ministerio alguna revisión de este punto y del incremento de ruidos después de cambiarse la capa de rodadura?
2. De ser así, ¿Cuál es el resultado de esa inspección?
3. ¿Qué actuaciones tiene previsto acometer el Ministerio para dar solución a este problema?

Madrid, a 18 de abril de 2024

Néstor Rego Candamil

Diputado del BNG en el Congreso