



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/80857

19/08/2015

206337

AUTOR/A: SIXTO IGLESIAS, Ricardo (GIP)

RESPUESTA:

En relación con la información solicitada se indica que la aparición de una línea eléctrica subterránea ha impedido la ejecución de la cimentación de un apoyo tal como estaba proyectada. Una vez se adopte una solución técnica, se continuarán las obras con los plazos previstos.

Madrid, 16 de octubre de 2015