



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/42960

16/08/2018

99006

AUTOR/A: ALONSO CANTORNÉ, Félix (GCUP-ECP-EM)

RESPUESTA:

En relación con el viaducto de Martorell en la AP-7 en Barcelona, se informa que en la última inspección realizada no se observaron deterioros graves.

En cuanto al puente de la Constitución de Cádiz en la última inspección realizada no se han detectado deterioros. Además, la monitorización continua que se hace del puente permite mejorar el análisis del mismo.

Por último, se indica que el puente de Rekalde en Bilbao no pertenece a la Red de Carreteras del Estado.

Madrid, 27 de febrero de 2019