



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/7510 a 7514

26/01/2017

16766 a 16770

AUTOR/A: POSTIUS TERRADO, Antoni (GMX)

RESPUESTA:

Mercantil Estatal SEIASA ha ejecutado las obras del “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA-SOSES (LLEIDA)”.

El defecto detectado en la obra ejecutada, a través de concurso público adjudicado a la Unión temporal de Empresas MARCOR EBRO-CONSTRUCTORA HISPÁNICA, se corresponde con roturas generalizadas en aquellos tramos de la red de riego ejecutada mediante tubería de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) de la marca comercial URALITA y afectando a distintos diámetros. Se prevé una sustitución de 17.500 metros lineales.

Desde la recepción de las obras, el día 28 de febrero de 2008, hasta el presente año, se ha registrado un elevado y anormal número de roturas en la red de riego. Algunas de estas roturas se produjeron durante el periodo de garantía de la referida obra.

El MAPAMA, a través de SEIASA, ha invertido en dichas obras de modernización de regadíos la cantidad de 16.632.039,07 euros (IVA no incluido).

La sustitución de las tuberías defectuosas instaladas la está llevando a cabo el MAPAMA, a través de SEIASA. Para ello se ha estimado una inversión de 6,5 millones de euros (IVA no incluido), y se tiene previsto reclamar por vía judicial, a la Unión temporal de Empresas MARCOR EBRO-CONSTRUCTORA HISPÁNICA, el total de la inversión que finalmente resulte de los trabajos de sustitución de las tuberías defectuosas.

Se tiene previsto finalizar los trabajos de sustitución de las tuberías defectuosas a lo largo del presente año 2017.

Madrid, 2 de marzo de 2017