



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL

14 MAR. 2022 15:32:31

Entrada **201023**

Pregunta sobre las goteras en la estación de Burgos Rosa

Manzano

Competencia	Competencias de la Cámara
Subcompetencia	Control e información
Tipo Expediente	184-Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Fdo.: Juan Ignacio LÓPEZ-BAS
VALERO

Diputado

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Juan Ignacio López-Bas Valero, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre **las deficiencias en la cubierta de la estación de ferrocarril de Burgos Rosa Manzano.**

Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2022

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con motivo de un viaje a la ciudad de Burgos he tenido ocasión de comprobar personalmente la situación deficiente de la cubierta de la estación de Burgos Rosa Manzano, que sufre de filtraciones de agua y goteras en su hall principal, en el que los días 10 y 11 de marzo, debido a la lluvia, fueron colocados cerca de una docena de recipientes de plástico para recoger el goteo de agua constante procedente de dicha cubierta.

Comprobada la hemeroteca resulta que esta situación se mantiene desde, al menos 2014, si bien se hace referencia en alguna noticia de febrero de ese año a que esas deficiencias y aparición de goteras existen desde prácticamente la inauguración de la estación, en diciembre de 2008.

Al parecer, y según informaciones publicadas, ADIF tenía previsto proceder a la reparación definitiva de esas deficiencias en la cubierta de la estación ferroviaria de Burgos en 2019, mediante una intervención de gran envergadura en las instalaciones. Sin embargo, estando ya a marzo de 2022 se mantienen los mismos problemas, que generan una situación no solo de incomodidad, sino de riesgo incluso para los usuarios por la acumulación de agua en el suelo, de manera que este resulta enormemente resbaladizo.

Por estas razones, se presentan las siguientes preguntas:

1. ¿Mantiene el Gobierno la intención de ejecutar el proyecto de reforma de la cubierta de la Estación ferroviaria Rosa Manzano de Burgos para la eliminación de las deficiencias que provocan la filtración de agua de lluvia y goteras?
2. En caso afirmativo, ¿en qué situación se halla?
- 3.- ¿Qué coste estimado tiene el referido proyecto?
- 4.- ¿Qué plazo de tiempo se prevé para la definitiva solución de las deficiencias por filtraciones de agua de lluvia y goteras en la Estación ferroviaria Rosa Mazón de Burgos?

Juan Ignacio López-Bas Valero
Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos