



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/18163

08/07/2020

44149

AUTOR/A: ROSETY FERNÁNDEZ DE CASTRO, Agustín (GVOX); FERNÁNDEZ-ROCA SUÁREZ, Carlos Hugo (GVOX); MESTRE BAREA, Manuel (GVOX); GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL, Víctor (GVOX); ASARTA CUEVAS, Alberto Teófilo (GVOX)

RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que las actuaciones en curso sobre el vehículo Centauro se enmarcan en las actividades de mantenimiento de las que es responsable el Ejército de Tierra (ET), centradas en solventar obsolescencias en las direcciones de tiro. En ese marco se están sustituyendo las cámaras térmicas por otras de nueva generación y mejores prestaciones. Inicialmente, se van a actualizar las direcciones de tiro de los vehículos Centauro del Grupo de Caballería de la Brigada Experimental.

No hay una fecha de finalización determinada para estas actuaciones periódicas.

Madrid, 14 de septiembre de 2020